

# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS ROLL - KLEBER FÜR VLIESTAPETEN (Válečkové lepidlo na vlies - tekuté)



Strana 1/1

Vysoce kvalitní, k použití již připravené tapetářské lepidlo určené pro lepení stabilních stěnových obložení technikou nanášení lepidla na stěny.

**Oblast použití:** Lepidlo je vhodné především pro lepení vliesových tapet a ostatních stabilních stěnových obložení. Při tomto způsobu lepení se nanáší lepidlo pomocí speciálního válečku na podklad a do něj se tapeta následně vkládá. Tímto způsobem lze lepit jednoduše a čistě vliesové tapety a jiná stabilní stěnová obložení.

**Technické údaje:**

Surovinová báze:	methylceluloza, umělopryskyřičná disperze, aditiva
Hustota:	cca 0,94 g/ccm
Hodnota pH:	8 - 9
Spotřeba:	200 – 250 ml/qm

**Příprava podkladu:** Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas odstraňovač tapet. Trhliny, díry či nerovnosti opravit tmelem pro výplně Pufas. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit hloubkovým penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF. Při lepení průhledných vliesových tapet doporučujeme sjednotit barevnost podkladu přípravkem Pufas Tapetengrund weiss (Penetrace bílá 3v1 na vlies).

**Zpracování :** Lepidlo je již připraveno k použití a lze ho nanášet přímo z kbelíku pomocí speciálního válečku s krátkým vlasem přímo na podklad. Lepidlo je potřeba nanést pouze na takovou plochu, kterou jsme schopni v následujících 10 - 15 minutách nalepit. Při samotném lepení i následném schnutí tapet musí být dodrženy tyto podmínky: teplota v místnosti cca 20 °C, mírně savý podklad, relativní vzdušná vlhkost 50 – 70 %. Tapetu vložte do lepidla a pomocí tapetovacího kartáče či válečku tapetu ke stěně přitlačte. Další pás nalepte stejným způsobem na spáru. Lepidlo vyteklé ve spárách okamžitě otřete čistým vlhkým hadříkem.

Přetíratelné tapety a obložení mohou být přetřeny až po úplném proschnutí lepidla. Kvalitní vliesové tapety lze při následné renovaci bezproblémově za sucha odstranit.

Bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobců tapet.  
Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C.  
Pracovní pomůcky omýt po použití vodou.

**Zneškodnění obalů:** Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

**Skladování:** Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu, ne v mrazu!

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Balení:** 5 l, 10 l

**Číslo výrobku:** 044

**Výrobce:** PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

**Dovozce (distributor):** Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, ICO: 18969518